



Ayuntamiento de Campos del Río

Expediente n.º: 546/2020

Resolución con número y fecha establecidos al margen

Procedimiento: Ejecución Subsidiaria

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Habiéndose realizado visita de inspección por los Servicios Técnicos Municipales al bien inmueble propiedad de Dña. M [REDACTED] In [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]

Referencia Catastral	4416102XH4141F0001HA
Localización	PATIO EN PLANTA BAJA AVDA.EUROPA,11 - CAMPOS DEL RIO

en el que se ha comprobado que no se ha procedido a la realización de limpieza completa ni al desbroce general del patio, no se ha procedido al cerramiento del mismo, no se ha reparado el muro existente de bloque de hormigón y no se han recogido los enseres de la vía pública, al objeto de cumplir la obligación que se deriva de Resolución de Orden de Ejecución del Expediente nº 102/2019 (Decreto nº 2019-0256), visto el informe emitido al respecto y el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que, por Providencia de Alcaldía, se dio audiencia al interesado por un plazo de diez días a los efectos de alegaciones y presentación de los documentos y justificaciones que considerara pertinente.

Considerando que en certificado de Secretaría no constan alegaciones realizadas por el interesado.





Ayuntamiento de Campos del Río

RESUELVO

PRIMERO. Ordenar a Dña. [REDACTED] para que en el plazo de **DIEZ DÍAS**, proceda a la realización de las de las obras de reparación, conservación y rehabilitación de dicho solar, consistentes en la realización de limpieza completa ni al desbroce general del patio, no se ha procedido al cerramiento del mismo, no se ha reparado el muro existente de bloque de hormigón y no se han recogido los enseres de la vía pública, al objeto de cumplir la obligación que se deriva de Resolución de Orden de Ejecución del Expediente nº 102/2019 (Decreto nº 2019-0256).

CUARTO. Transcurrido dicho plazo, que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se realice visita de comprobación y emitan informe al respecto para verificar la ejecución de las actuaciones materiales descritas por parte del interesado.

QUINTO. Apercibir a Dña. [REDACTED], propietaria del bien inmueble

Referencia Catastral	4416102XH4141F0001HA
Localización	PATIO EN PLANTA BAJA AVDA.EUROPA,11 - CAMPOS DEL RIO

de que si no realiza las actuaciones voluntariamente en el plazo conferido al efecto, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria de las mismas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Cód. Validación: 6C3RHEWMTD9JQXGPG3YELTJ4Q | Verificación: <https://camposdelrio.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2